

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДЮЦ
«Алые паруса»

Г.А. Мосиенко



**АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2-ЦТМ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса», ЦТМ
- 1.2. Адрес объекта: 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, дом 38.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание нет этажей, нет кв.м.
- часть здания 5 этажей (на цокольном этаже), 547,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального 2038 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» (МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»), структурное подразделение Центр творчества молодежи (ЦТМ)
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 624090, Россия, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45. тел. (34368) 4 – 00 – 47.
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, срж. 73, тел.(34368) 4-04-80 (доб. 01405).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование, физическая культура и спорт
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): нет
- 2.4 Виды услуг: образовательные услуги
- 2.5 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.6 Плановая мощность: номинальная вместимость – 50 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): АВТОБУСЫ № 1, 2, 108 ост. «Юбилейная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: НЕТ

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 М

3.2.2 время движения (пешком): 4 – 5 МИНУТ

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет): Да

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером):

1 регулируемый

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) есть, их обустройство для инвалидов на коляске: НЕТ

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

№№ п \п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках		Б		
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		Б		
4	с нарушениями зрения		Б		
5	с нарушениями слуха	А			
6	с умственными нарушениями	А			

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН): объект доступен для МГН

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в порядке текущего ремонта

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСП (указать) установка средств связи, информационное обеспечение,

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины): технические решения возможны при достаточном финансировании

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) да, в помещении по ул. Петрова-45

4.6. Требуется дополнительные согласования (с кем) МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить) экспертная оценка Инструктора ВПРО ООО ВОИ

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) да

Уполномоченный представитель объекта: Заведующий клубом ЦТМ Хасанова Венера Маратовна
(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»
Г. А. Мосиенко



«22» марта 2024г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2-ЦТМ**

«22» марта 2024 г.

ГО Верхняя Пышма

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта: МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса», Центр творчества молодежи
Вид объекта: учреждение дополнительного образования
Адрес объекта: 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, дом 38.

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _этажей, _____ кв.м.
- часть здания 5 этажей (на цокольном этаже), 547,6 кв.м.

Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта нет, текущий ремонт (приведение помещения в соответствие с требованиями норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов) - 2018 г.

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции): текущий ремонт 2025 г., капитальный ремонт 2038 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
АВТОБУС № 1,2,108 ост. «Юбилейная».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: НЕТ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 М

3.2.2 время движения (пешком): 4-5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:

1 регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ВИЗУАЛЬНАЯ

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: НЕТ

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ		
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, нет - недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территории, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается				
2	Вход (входы) в здание	Нуждается	Текущий ремонт	Выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни, выделить дверные ручки контрастным цветом, выполнить разметку пути движения.		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается	Текущий ремонт	Установить пристенные поручни согласно ГОСТ Р 51261, выделить краевые ступени контрастным цветом, выполнить противоскользящее покрытие, выделить дверные ручки контрастным цветом, установить приставной пандус.		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Не нуждается				Организация альтернативной формы

	объекта)					обслуживания по Петрова-45
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается	Текущий ремонт	Установка санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации МГН		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нуждается	Текущий ремонт	Тактильные пиктограммы, тактильно-звуковые таблички, тактильно-звуковые мнемосхемы.		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается				
8	Все зоны и участки		Текущий ремонт			

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников): не требуется

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями): не требуется

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается; экспертная оценка Инструктора ВПРО ООО ВОИ

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина: проведена

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период: текущего

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: Система информации и связи (на всех зонах), выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни, выделить дверные ручки контрастным цветом, выполнить разметку пути движения, выделить краевые ступени контрастным цветом, установка санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации МГН, установка информационных пиктограмм

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины): возможно, при достаточном финансировании

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания: да

4.3.6. Другое: нет

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью (О, Г, С, У) и доступно полностью избирательно (К)

4.5. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности): да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:	
А.1 территории, прилегающей к объекту	на одном листе
А.2 входа (входов) в здание	на двух листах
А.3 путей движения в здании	на двух листах
А.4 зоны целевого назначения объекта	на одном листе
А.5 санитарно-гигиенических помещений	на двух листах
А.6. системы информации (и связи) на объекте	на одном листе
Б. Результаты фотофиксации на объекте <u>62 фотографии</u>	на одиннадцати листах
В. поэтажные планы, <u>паспорт БТИ</u>	на семи листах
Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) <u>нет</u>	

Председатель

комиссии: директор Мосиенко Галина Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Члены комиссии:

Заведующий отделом дополнительного образования Аскарва Наталья Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)


Заведующий хозяйством Бородина Лиана Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Заведующий отделом по работе с молодежью Савченко Ольга Павловна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Заведующий клубом ЦТМ Хасанова Венера Маратовна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

В том числе:


представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

представитель общественной организации, расположенной на объекте

Руководитель Турклуба «Эскалада» Швецов Павел Валерьевич

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано на Комиссии

«28» марта 2024 г.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

1. Территории, прилегающей к объекту (участок)

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выход) на территорию	есть	-	1,2	- не выявлено	К, С, О	- не требуется (доступ обеспечен)	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	4,6, 10,11	- выявлено	К, О, С, Г, У	- требуется (доступ не обеспечен)	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		- не выявлено	К, О, С, Г, У	- не требуется (доступ обеспечен)	-
1.4	Подъемник для инвалидов с ограждением платформы, модель ПТУ 001	есть	-		- не выявлено	К, О	- не требуется (доступ обеспечен)	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1,10	-выявлено	К, О, С, Г, У		

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-11	-

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ № 2-ЦТМ
 от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

2. Входа (выходов) в здание.

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	12,13	- не выявлено	С, О, Г	- не требуется (доступ обеспечен)	-
2.2	Подъемник для инвалидов с ограждением платформы, модель ПТУ 001	есть	-	7,8	-не выявлено	К, О	- не требуется (доступ обеспечен)	-
2.3	Входная площадка	есть	-	9,13	- на пути от лифта до входа отсутствует противоскользящее покрытие и поручни	О, С, Г	- выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	15,16	- дверные ручки не выделены контрастным цветом	С	- выделить дверные ручки контрастным цветом	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-		- отсутствует противоскользящее покрытие и поручни, разметка пути движения	К, О, С, Г	- выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни, выполнить разметку пути движения	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И	33	7,8, 12-16	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью избирательно.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,5,8,10,27,80	17-26	- не выявлено		- не требуется (доступ обеспечен)	-
3.2	Лестница (внутри)	есть	71	27-33	-отсутствуют пристенные поручни, краевые ступени не выделены контрастным цветом	К, О, С	- установить пристенные поручни согласно ГОСТ Р 51261, выделить краевые ступени контрастным цветом.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Подъемник для инвалидов с ограждением платформы, модель ПТУ 001	есть	-	23,29,35	- на пути от лифта до входа отсутствует противоскользящее покрытие и поручни	К, О	- выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни.	Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть	-	24-26,29	- дверные ручки не выделены контрастным цветом	К, О, С	- выделить дверные ручки контрастным цветом	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	33-39	- не обустроен эвакуационный выход из здания	К, О, С, Г	- установить приставной пандус	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И	1,5,8,10,27,71,80	17-39	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью избирательно.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ № 2-ЦТМ
 от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

4. Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов.

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	47	37-40	- не выявлено	К, О, С	- не требуется (доступ обеспечен)	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	- не выявлено	К, О, С	- не требуется (доступ обеспечен)	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания	ДП	47	37-40	-

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ № 2-ЦТМ
 от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6	53-57	- не выявлено	К, О, С	- не требуется (доступ обеспечен)	-
5.2	Раздевалка, душевая/ванная	есть	7	58-62	-смеситель не соответствует установленным требованиям, отсутствие размещенной информации о помещениях рядом с дверным полотном, отсутствие кнопки вызова персонала со шнурком, отсутствие откидных поручней и стульчика возле душа.	К, О	- установка санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации и МГН, установка информационных пиктограмм.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Санитарно – гигиенические помещения.	ДЧ-В	6,7	53-62	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно частично
всем

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

6. Система информации на объекте

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	33-36	12,13,14,	- не выявлено	К, О, С, Г	- не требует	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г, К, О, С	- установка средств связи, установка информационных пиктограмм.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	15-16	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДЧ-В	-	12-16	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно частично всем.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529021149057397916258667925996429344106908885346

Владелец Мосиенко Галина Анатольевна

Действителен с 29.12.2025 по 29.12.2026