



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ДЮЦ
«Алые паруса»
Г.А. Мосиенко

**АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2-ЦТМ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса», ЦТМ
1.2. Адрес объекта: 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, дом 38.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание нет этажей, нет кв.м.
- часть здания 5 этажей (на цокольном этаже), 547,6 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального 2038 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» (МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»), структурное подразделение Центр творчества молодежи (ЦТМ)
1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 624090, Россия, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45. тел. (34368) 4 – 00 – 47.
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, срж. 73, тел.(34368) 4-04-80 (доб. 01405).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование, физическая культура и спорт
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): нет
2.4 Виды услуг: образовательные услуги
2.5 Форма оказания услуг: на объекте
2.6 Плановая мощность: номинальная вместимость – 50 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): АВТОБУСЫ № 1, 2, 108 ост. «Юбилейная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: НЕТ

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 М

3.2.2 время движения (пешком): 4 – 5 МИНУТ

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет): Да

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером):

1 регулируемый

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) есть, их обустройство для инвалидов на коляске: НЕТ

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

№№ п \ п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках		Б		
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		Б		
4	с нарушениями зрения		Б		
5	с нарушениями слуха	А			
6	с умственными нарушениями	А			

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН): объект доступен для МГН

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в порядке текущего ремонта

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) установка средств связи, информационное обеспечение,

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины): технические решения возможны при достаточном финансировании


4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) да, в помещении по ул. Петрова-45

4.6. Требуются дополнительные согласования (с кем) МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить) экспертная оценка Инструктора ВПРО ООО ВОИ

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) да

Уполномоченный представитель объекта: Заведующий клубом ЦТМ Хасанова Венера Маратовна
(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»
Г. А. Мосиенко

«22» марта 2024г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2-ЦТМ**

ГО Верхняя Пышма

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«22» марта 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта: МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса», Центр творчества молодежи
Вид объекта: учреждение дополнительного образования
Адрес объекта: 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, дом 38.

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _ этажей, _____ кв.м.
- часть здания 5 этажей (на цокольном этаже), 547,6 кв.м.

Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта нет, текущий ремонт (приведение помещения в соответствие с требованиями норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов) - 2018 г.

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции): текущий ремонт 2025 г., капитальный ремонт 2038 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
АВТОБУС № 1,2,108 ост. «Юбилейная».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: НЕТ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 М

3.2.2 время движения (пешком): 4-5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:

1 регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ВИЗУАЛЬНАЯ

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: НЕТ

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках		Б		
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата		Б		
4	с нарушениями зрения		Б		
5	с нарушениями слуха	А			
6	с умственными нарушениями	А			

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**						Приложение	
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими наруше- ниями опорно- двигат. аппарата	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ		
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, нет - недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территории, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается				
2	Вход (входы) в здание	Нуждается	Текущий ремонт	Выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни, выделить дверные ручки контрастным цветом, выполнить разметку пути движения.		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается	Текущий ремонт	Установить пристенные поручни согласно ГОСТ Р 51261, выделить краевые ступени контрастным цветом, выполнить противоскользящее покрытие, выделить дверные ручки контрастным цветом, установить приставной пандус.		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Не нуждается				Организация альтернативной формы

	объекта)					обслуживания по Петрова-45
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается	Текущий ремонт	Установка санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации МГН		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нуждается	Текущий ремонт	Тактильные пиктограммы, тактильно-звуковые таблички, тактильно-звуковые мнемосхемы.		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается				
8	Все зоны и участки		Текущий ремонт			

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников): не требуется

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями): не требуется

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается; экспертная оценка Инструктора ВПРО ООО ВОИ

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина: проведена

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период: текущего

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: Система информации и связи (на всех зонах), выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни, выделить дверные ручки контрастным цветом, выполнить разметку пути движения, выделить краевые ступени контрастным цветом, установка санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации МГН, установка информационных пиктограмм

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины): возможно, при достаточном финансировании

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания: да

4.3.6. Другое: нет

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью (О, Г, С, У) и доступно полностью избирательно (К)

4.5. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности): да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту	на одном листе
А.2 входа (входов) в здание	на двух листах
А.3 путей движения в здании	на двух листах
А.4 зоны целевого назначения объекта	на одном листе
А.5 санитарно-гигиенических помещений	на двух листах
А.6. системы информации (и связи) на объекте	на одном листе
Б. Результаты фотофиксации на объекте <u>62 фотографии</u>	на одиннадцати листах
В. поэтажные планы, <u>паспорт БТИ</u>	на семи листах
Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) <u>нет</u>	

Председатель

комиссии: директор Мосиенко Галина Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Члены комиссии:

Заведующий отделом дополнительного образования Аскарова Наталья Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)


Заведующий хозяйством Бородина Лиана Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)


Заведующий отделом по работе с молодежью Савченко Ольга Павловна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Заведующий клубом ЦТМ Хасанова Венера Маратовна

(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель общественной организации, расположенной на объекте

Руководитель Турклуба «Эскалада» Швецов Павел Валерьевич

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано на Комиссии

«28» марта 2024 г.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

1. Территории, прилегающей к объекту (участок)

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выход) на территорию	есть	-	1,2	- не выявлено	К, С, О	- не требуется (доступ обеспечен)	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	4,6, 10,11	- выявлено	К, О, С, Г,У	- требуется (доступ не обеспечен)	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		- не выявлено	К, О, С, Г, У	- не требуется (доступ обеспечен)	-
1.4	Подъемник для инвалидов с ограждением платформы, модель ПТУ 001	есть	-		- не выявлено	К, О	- не требуется (доступ обеспечен)	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1,10	-выявлено	К, О, С, Г, У		

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-11	-

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью
всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

2. Входа (выходов) в здание.

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	12,13	- не выявлено	С, О, Г	- не требуется (доступ обеспечен)	-
2.2	Подъемник для инвалидов с ограждением платформы, модель ПТУ 001	есть	-	7,8	-не выявлено	К, О	- не требуется (доступ обеспечен)	-
2.3	Входная площадка	есть	-	9,13	- на пути от лифта до входа отсутствует противоскользящее покрытие и поручни	О, С, Г	- выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	15,16	- дверные ручки не выделены контрастным цветом	С	- выделить дверные ручки контрастными цветом	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-		- отсутствует противоскользящее покрытие и поручни, разметка пути движения	К, О, С, Г	- выполнить противоскользящее покрытие, установить поручни, выполнить разметку пути движения	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И	33	7,8, 12-16	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью избирательно.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,5,8, 10,27 ,80	17- 26	- не выявлено		- не требуется (доступ обеспечен)	-
3.2	Лестница (внутри)	есть	71	27- 33	-отсутствуют пристенные поручни, краевые ступени не выделены контрастным цветом	К, О, С	- установить пристенные поручни согласно ГОСТ Р 51261, выделить краевые ступени контрастны м цветом.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Подъемник для инвалидов с ограждением платформы, модель ПТУ 001	есть	-	23,29 ,35	- на пути от лифта до входа отсутствует противоскольз ящее покрытие и поручни	К, О	- выполнить противо- скользящее покрытие, установить поручни.	Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть	-	24- 26,29	- дверные ручки не выделены контрастным цветом	К, О, С	- выделить дверные ручки контрастны м цветом	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	33- 39	- не обустроен эвакуационный выход из здания	К, О, С, Г	- установить приставной пандус	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И	1,5,8,10,27,71,80	17-39	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью избирательно.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

4. Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов.

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	47	37- 40	- не выявлено	К, О, С	- не требуется (доступ обеспечен)	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	- не выявлено	К, О, С	- не требуется (доступ обеспечен)	-
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания	ДП	47	37-40	-

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно полностью

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6	53-57	- не выявлено	К, О, С	- не требуется (доступ обеспечен)	-
5.2	Раздевалка, душевая/ванная	есть	7	58-62	-смеситель не соответствует установленным требованиям, отсутствие размещенной информации о помещениях рядом с дверным полотном, отсутствие кнопки вызова персонала со шнурком, отсутствие откидных поручней и стульчика возле душа.	К, О	- установка санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации и МГН, установка информационных пиктограмм.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Санитарно – гигиенические помещения.	ДЧ-В	6,7	53-62	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно частично
всем

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2-ЦТМ
от 22.03.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

6. Система информации на объекте

Центр творчества молодежи, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.38
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	33-36	12,13 ,14,	- не выявлено	К, О, С, Г	- не требует	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г, К, О, С	- установка средств связи, установка информацио нных пиктограмм.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	15- 16	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДЧ-В	-	12-16	Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно частично
всем.